



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ  
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.  
НОРМЫ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ**

**ГОСТ 273—90  
(СТ СЭВ 5940—87)**

Издание официальное

**Е**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

**Москва**

БЗ 5—90/397

20 коп.

**СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ И  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИДЕЛЕМ****ГОСТ****273—90**

Основные размеры.

Нормы точности и жесткости

Surface grinding machines with compound table and horizontal spindle. Basic dimensions. Standards of accuracy and rigidity (СТ СЭВ 5940—87)

ОКП 38 1313


Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на плоскошлифовальные станки с крестовым столом и горизонтальным шпинделем общего назначения классов точности В, А и С, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт устанавливает основные размеры и нормы точности плоскошлифовальных станков с крестовым столом и горизонтальным шпинделем, обеспечивает взаимозаменяемость и техническую совместимость.

**1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

1.1. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на черт 1 и в табл. 1.



$B$  — наибольшая ширина обрабатываемой заготовки;  $H$  — наибольшая высота обрабатываемой заготовки

Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Таблица 1

		мм								
Размеры стола по ГОСТ 6569	Ширина рабочей поверхности стола	125; 160		200		320; 400		500		
	Длина рабочей поверхности стола	250	400	400	630	630	1000	1000	1600	
	Т-образные пазы	Ширина	12		14				18	
		Расстояние между пазами	—		50		80		125	
$B$ , не менее		125		200		320		500		
$H$ , не менее		200		320		400		500		
Наибольший диаметр шлифовального круга по ГОСТ 2424, не менее		200		250		300		400		
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323, не менее		25		40		50		65		

1.2. При проектировании плоскошлифовальных станков с ЧПУ числовые значения главного параметра следует выбирать из табл. 1.

1.3. Плоскошлифовальные станки, по сравнению с приведенными в таблице данными, допускается изготавливать с увеличенной длиной рабочей поверхности стола и высотой обрабатываемой заготовки по ряду Ra 20.

## 2. ТОЧНОСТЬ СТАНКА


2.1. Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8.

2.2. Схемы и способы измерений геометрических параметров — по ГОСТ 22267 и настоящему стандарту.


2.3. До осуществления проверок по пп. 2.5—2.15 станок должен быть обкатан на холостом ходу до достижения рабочей температуры, указанной в нормативно-технической документации на конкретный типоразмер станка.

2.4. При приемке станка не всегда необходимо проводить все обязательные проверки, указанные в настоящем стандарте. По согласованию с изготовителем потребитель может выбрать проверки, которые характеризуют интересующие его свойства, но эти проверки должны быть четко определены при заказе станка.

2.5. Прямолинейность рабочей поверхности стола в продольном, поперечном и диагональном сечениях (плоскостность)



Черт. 2



Черт. 3

Таблица 2

Длина измерения, мм		Допуск, мкм; для станков классов точности		
		В	А	С
Св. 250 » 400 » 630 » 1000	До 250	4	2,5	1,5
	» 400	5	3	2
	» 630	6	4	2,5
	» 1000	8	5	3
	» 1600	10	6	4
Выпуклость не допускается				

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 4, методы 3 (черт. 2) и 3 (черт. 3).


Стол устанавливают в среднее положение в продольном и поперечном направлениях.

При необходимости выбора другого расположения сечений или точек измерения, отличающихся от приведенных в ГОСТ 22267 из-за расположения Т-образных пазов и каналов для отвода смазочно-охлаждающей жидкости, расположение их должно быть указано в эксплуатационных документах конкретного типоразмера станка.

2.6. Прямолинейность траектории продольного и поперечного перемещений стола в вертикальной и горизонтальной плоскостях

Таблица 3

Наибольшая длина перемещения стола, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности			
	В	А	С в плоскостях	
			вертикальной	горизонтальной
До 160	2,5	1,5	1	1,5
Св. 160 > 250	3	2	1,5	2
> 250 > 400	4	2,5	2	2,5
> 400 > 630	5	3	2	3
> 630 > 1000	6	4	2,5	4
> 1000 > 1600	8	5	3	5



Черт. 4


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 3, метод 16.

Поверочную линейку устанавливают в середине стола.

2.7. Постоянство углового положения стола при его перемещении в продольном и поперечном направлениях

Таблица 4

Наибольшая длина перемещения стола, мм	Допуск, мм/1000 мм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 400	0,01	0,01
Св. 400 > 1600	0,02	0,01



Черт. 5


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 13, метод 1.

Уровень устанавливают в плоскости, перпендикулярной направлению перемещения стола. Стол перемещают на длину хода. Измерения проводят в двух крайних и в среднем положениях стола.

2.8. Постоянство расстояния между траекторией перемещения стола и боковой поверхностью направляющего (среднего) паза или боковой контрольной поверхностью стола

Таблица 5

Длина стола, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 400	4	2,5
Св. 400 » 630	6	4
» 630 » 1000	10	6
» 1000 » 1600	12	8



Черт. 6


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 24, метод 2.

Измерительный прибор укрепляют на шлифовальной бабке, стол перемещают на длину  $L - (2 \cdot 0,1L)$  и значения показаний считывают.

2.9. Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения (рекомендуемая)

Таблица 6

Длина поперечного перемещения стола $L$ , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 160	20	12
Св. 160 » 250	25	16
» 250 » 400	30	20




Черт. 7

### Метод проверки

Поверочную линейку устанавливают в середине стола и выводят параллельно перемещению стола. Угольник прикладывают к поверочной линейке. Державку для измерительных приборов ук-

репляют на шпиндельной бабке. Стол перемещают в поперечном направлении на ширину рабочей поверхности стола, но не более 300 мм. Рекомендуется применять метод компенсации для исключения влияния на результат проверки отклонения от перпендикулярности угольника.

**2.10. Радиальное биение базирующей конической поверхности под круг шлифовального шпинделя**




Черт. 8

Таблица 7

Наибольший диаметр базирующей конической поверхности шлифовального шпинделя $d_2$ , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 25	2,5	2
Св. 25 > 50	3	2
> 50 > 80	4	2,5

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 15, метод 1.

**2.11. Осевое биение шлифовального шпинделя**




Черт. 9

Таблица 8

Наибольший диаметр конической поверхности шлифовального шпинделя $d_2$ , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 25	3	2
Св. 25 > 50	4	2,5
> 50 > 80	5	3

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 17, метод 1.

**2.12. Параллельность оси вращения шлифовального шпинделя относительно рабочей поверхности стола (только для станков с прибором правки, расположенном на шлифовальной бабке)**




Черт. 10

Допуск, мкм, для станков классов точности:

В . . . . .	12
А, С . . . . .	8

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 7, метод 3 или метод 4. Стол устанавливают в среднее положение, цилиндрический угольник в середине стола и шлифовальную бабку на расстоянии приблизительно 200 мм от рабочей поверхности стола. Угольник должен устанавливаться на рабочей поверхности стола или на концевых мерах одинаковой высоты.

2.13. Перпендикулярность оси вращения шпинделя траектории продольного перемещения стола (рекомендуемая)



Черт. 11


Допуск, мкм, для станков классов точности:

В . . . . .	5
А, С . . . . .	3


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 9, метод 3.

Ось шпинделя при измерении находится от поверхности стола на расстоянии 200 мм.

2.14. Прямолинейность и перпендикулярность траектории вертикального перемещения шлифовальной бабки к рабочей поверхности стола в поперечном направлении



Черт. 12



Черт. 13



Таблица 9

Длина перемещения шлифовальной бабки, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 160	10	6
Св. 160 > 250	12	8
> 250 > 400	16	10
> 400 > 630	20	12

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 9, метод 16.


При вертикальном перемещении шлифовальной бабки свыше 300 мм допускается измерение проводить с перестановкой измерительного прибора по высоте.

2.15. Точность длин малых перемещений:

- а) шлифовальной бабки;
- б) стола при его поперечном перемещении

Таблица 10

Номер пуната	Длина перемещения, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
		В	А, С
2.14а	1; 2	1	0,5
2.14б	10	3	2



Черт. 14

На неподвижной части станка укрепляют измерительный прибор *I* так, чтобы его измерительный наконечник касался поверхности стола *З* или шлифовальной бабки *2* в плоскости ее перемещения.


Шлифовальную бабку (крестовый стол) перемещают последовательно (не менее 10 раз) на длину перемещения по табл. 10.

Измерения проводят в двух крайних и среднем положениях шлифовальной бабки (крестового стола) после выборки всех зазоров в механизме подачи. Погрешность каждого перемещения определяют как наибольшую разность между фактической и номинальной длинами перемещений из всех измерений в каждом положении шлифовальной бабки (крестового стола).

## 3. ТОЧНОСТЬ ОБРАЗЦОВ-ИЗДЕЛИЯ

3.1. Общие технические требования к образцам-изделиям — по ГОСТ 25443.

3.2. Форма и размеры образцов-изделий для проверок по пп. 3.5.1; 3.5.2; 3.5.4 в соответствии с черт. 15.



$L_1 \geq 0,6L$ , но не более 400 мм;  
 $B_1 \geq 0,6B$ , но не более 150 мм;  
 $H_1 \geq (0,2 \div 0,3)H$ , но не более 120 мм,  
 где  $L$  — длина стола;  $B$  — ширина стола;  $H$  — наибольшая высота шлифованья

Черт. 15

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию образца-изделия.

3.3. Материал образцов-изделий по черт. 15:

— при ширине образца-изделия  $B_1$  до 100 мм — улучшенная сталь с временным сопротивлением  $\sigma_s$  от 750 до 850 Н·мм<sup>-2</sup> (МПа) или закаленная сталь с твердостью 50...60 HRC<sub>s</sub>;

— при ширине образца-изделия  $B_1$  свыше 100 мм стальное литье с временным сопротивлением  $\sigma_s$  от 550 до 650 Н·мм<sup>-2</sup> или серый чугун с  $\sigma_s = 200—280$  Н·мм<sup>-2</sup> (МПа).

3.4. Условия обработки образцов-изделий

Шлифуемые поверхности должны быть предварительно обработаны. Опорные поверхности должны быть окончательно обработаны шлифованием. Образцы-изделия располагают на рабочей поверхности стола и закрепляют.

Количество и расположение образцов-изделий по черт. 15 на рабочей поверхности стола должно соответствовать:

для станков с длиной стола  $L$  до 1000 мм — один образец-изделие, расположенный в середине стола в продольном направлении;

для станков с длиной стола  $L$  свыше 1000 мм до 1600 мм — два образца-изделия, расположенных один за другим в середине стола в продольном направлении.

Допускается применение одного образца-изделия, который следует располагать и обрабатывать последовательно на указанных выше местах.


В эксплуатационных документах на станок должно быть указано положение образца-изделия.

Вид закрепления образцов-изделий на столе станка, форма и размеры поверхностей, необходимых для этого, а также тип, материал, размеры применяемого шлифовального круга, режима резания для чистовой обработки (например, периферийная скорость шлифовального круга, скорость перемещения стола, подача шлифовального круга в поперечном направлении, поперечная подача, условия выхаживания, условия правки, тип и количество СОЖ) выбирают в соответствии с указаниями эксплуатационных документов станка.

Поверхность 1 образца-изделия по черт. 15 обрабатывают периферией шлифовального круга.

3.5. Нормы точности образцов-изделий должны соответствовать значениям, указанным в пп. 3.5.1—3.5.4.

3.5.1. Прямолинейность поверхности 1 в продольных, поперечных и диагональных сечениях (плоскостность)




Черт. 16

Таблица 11

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности		
	В	А	С
До 250	3	2	1,5
Св. 250 » 400	4	2,5	2
» 400 » 630	5	3	2
» 630 » 1000	6	4	2,5
Выпуклость не допускается			

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 4, метод 3.

Рекомендуемое расположение проверяемых сечений и точек измерения при проверке поверхности 1 в соответствии с черт. 17.



Черт. 17

Образец-изделие располагают на поверочной плите в незажатом состоянии.


Измерения в поперечном сечении проводят по линиям измерения, расстояние между которыми должно соответствовать  $2t_2$ .

Наибольшее значение отклонения, установленное на отдельных образцах-изделиях в соответствующем проверяемом сечении принимается за результат проверки.

**3.5.2. Параллельность поверхности 1 относительно поверхности 2 в продольном и поперечном сечениях**

Таблица 12

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности		
	В	А	С
До 250	4	2,5	2
Св. 250 » 400	5	3	2
» 400 » 630	6	4	2,5
» 630 » 1000	8	5	3



Черт. 18

При длине измерения до 1600 мм измерение проводят по ГОСТ 25889.2, метод 2.